国土交通省倉埣水位流量観測所
水系名 北上川
河川名 旧北上川
河口からの距離 33.180Km
零点高 KP-0.295m
位置 宮城県桃生郡桃生町倉埣地内
設置年月日 大正3年12月1日
既往最高水位 7.71m
指定水位 m
警戒水位 m
計画高水位 6.980m
東北地方整備局北上川下流工事事務所
東北地方太平洋沖地震
津波到達
7cm
ここで水位上昇
ここは河口から
33km
3.11

現在地
水位上昇 11cm 河口から 49km
水位上昇 43cm 河口から 32km
水位上昇 15cm 河口から 2km
水位上昇 74cm 河口から 22km
水位上昇 55cm 河口から 25km
水位上昇 424cm 河口から 8km
水位上昇 4cm 河口から 17km
水位上昇 151cm 河口から 9km
水位上昇 35cm 河口から 14km
水位上昇 512cm 河口から 4km
水位上昇 559cm 河口から 4km
水位上昇 787cm 河口から 0km
北上川
旧北上川
鳴瀬川
太平洋
東北地方太平洋沖地震
津波到達
ここは河口から
33km
7cm
ここで水位上昇
【地震の概要】
●地震名称……東北地方太平洋沖地震
●発生時刻……平成23年3月11日14時46分18秒
●震源地……三陸沖（牡鹿半島の東南東、約130km付近）
●震源の深さ……約24km（暫定値）
●地震の規模……マグニチュード9.0
●最大震度……震度7（激震）宮城県栗原市。
2011 3.11
国土交通省 北上川下流河川事務所